



УТВЕРЖДАЮ

«20 августа» 20 21 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

Адрес объекта обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184

#### Нежилое помещение на 1-ом этаже административного здания

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м  
- часть здания 4 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 342,6 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м  
Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального \_\_\_\_\_

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

#### Нежилое помещение на 1-ом этаже административного здания

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование Областное государственное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения по городу Иркутску"

краткое наименование Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Донская, д. 8

Форма собственности Государственное казенное учреждение

Территориальная принадлежность \_\_\_\_\_

Вышестоящая организация (наименование) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

#### Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Объекты социальной защиты населения -> Управления социальной защиты населения

Виды оказываемых услуг Социальная реабилитация, Социальное обслуживание граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

Форма оказания услуг \_\_\_\_\_

Основание для пользования объектом Аренда

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые (трудоспособные), Пожилые

Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, У

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 89 вместимость 50 пропускная способность 50

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту городским пассажирским транспортом: автобусом № 10, 13, 14, 30, 37, 62, 42, 50.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки: Регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Имеется перепад высоты около 2 м. Путь следования снабжен лестницей, без панду Их обустройство для инвалидов на коляске: \_\_\_\_\_

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Нежилое помещение на 1-ом этаже административного здания

Основание обследования Распоряжение руководства

Дата актуальности 03.04.2018

Обследование № 4

Анкета № 4

Раздел Административный корпус -> Вход в здание -> Вход в здание на уровне земли

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	3		
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	6		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-знак доступности входа					наличие	Нет		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	80		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	0		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см					наличие			
	-Габариты площадки					не менее 220x220 см			
	-глубина					не менее 220 см	300		
	-ширина					не менее 220 см	300		
	-Навес					наличие	Да		
	-Нескользкое покрытие					наличие	Да		

	Тамбур					наличие	Да		
	-Габариты тамбура					не менее 220x180 см			
	-глубина					не менее 220 см	290		
	-ширина					не менее 180 см	325		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	5		
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	3		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	80		

Анкета № 4

Раздел Административный корпус -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
1	Коридор/холл №1	к	о						
1	-место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами)	к	о			не менее 25 м			
1	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к	о			не менее 1 ед. на этаж	1		
1	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	к	о			не менее 1 ед. на этаж	1		
1	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ					не более 10 см.	0		
1	-Тактильная полоса					Наличие	Нет		
1	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет		
1	-Наличие разворотных площадок	к				наличие			
1	-Разворотная площадка								
1	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	к				не менее 120 см	250		

Анкета № 4

Раздел Административный корпус -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	к	о	с	г		Да		
	Конструкции эвакуационных путей - непожароопасные	к	о	с	г		Да		
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет		
	-места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор								
	Наличие зрительных залов						Нет		

	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах								
	Наличие трибун							Нет	
	-места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий								
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации							Нет	
	-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации								
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее								
	-Наличие помещений, в которых не более 15 человек							Да	
1	-Помещения, в которых не более 15 человек №1	к	о	с	г				
1	-Ширина дверей из помещения	к				не менее 0.9 м.		80	
1	-Наличие помещений, в которых более 15 человек							Нет	
1	-Помещения, в которых более 15 человек								
1	-Наличие переходных лоджий или балконов							Нет	
1	-Переходная лоджия или балкон								
1	-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации							Нет	
2	-Коридор или пандус для эвакуации №1	к	о	с	г				
2	-Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	к				не менее 1.8 м.		285	

Анкета № 4

Раздел Административный корпус -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (кабина инд. обслуживания, обслужи  
 Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
1	Кабина индивидуального обслуживания №1								
1	-Габариты					не менее 160x180 см			
1	-глубина					не менее 180 см	180		
1	-ширина					не менее 160 см	160		
1	-Крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие	Нет		
1	-Место для сидения					наличие	Да		
2	Обслуживание в кабинете №1								
2	-Габариты зоны сидения, глубина					не менее 120 см	120		
2	-Дверной проём								
2	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	0		
2	-высота наружного порога					не более 2,5 см	0		
2	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	80		
2	-Зона для кресла-коляски					не менее 150x150 см			
2	-глубина					не менее 150 см	150		
2	-ширина					не менее 150 см	150		

2	-Стол с высотой рабочей поверхности					60-80 см	80		
3	Обслуживание с перемещением по маршруту №1								
3	-Высота оборудования (стеллаж, прилавок)					80-110 см	110		
3	-Ширина полосы движения					не менее 120 см	280		
4	Обслуживание через окно/прилавок №1								
4	-Высота рабочей поверхности					80-110 см	110		
4	-Габариты зоны обслуживания					не менее 90x150 см			
4	-глубина					не менее 150 см	150		
4	-ширина					не менее 90 см	150		

Анкета № 4

Раздел Административный корпус -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
1	Санузел отдельный №1								
1	-Дверной проём								
1	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	6		
1	-высота наружного порога					не более 2,5 см	6		
1	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	70		
1	-Знак доступности помещения					наличие	Нет		
1	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов					не менее 1 ед.	0		
1	-Кабины								
1	-Габариты					не менее 180x165 см			
1	-минимальная глубина					не менее 180 см			
1	-минимальная ширина					не менее 165 см			
1	-Закрытые кабины					наличие			
1	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см			
1	-высота наружного порога					не более 2,5 см			
1	-ширина проема двери в свету					не менее 90 см			
1	-Знак доступности кабины					наличие			
1	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом					не менее 80x120 см			
1	-глубина					не менее 120 см			
1	-ширина					не менее 80 см			
1	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие			
1	-опорные поручни					наличие			
1	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)					30 см		оборудовать тактильной направляющей	

1	-Наличие писсуаров					наличие	Нет		
1	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью					30 см			
1	-Раковина					наличие	Да		
1	-высота раковины					75-85 см	80		
1	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)					не менее 130 см	200		
1	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)					не менее 85 см	116		
1	-опорный поручень					наличие	Нет		

Анкета № 4

Раздел Административный корпус -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуника

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги					наличие	Да		
	-Надписи					наличие	Да		
	-высота прописных букв					не менее 2 см	2.5		
	-освещенность					наличие	Да		
	-размещение на высоте					не более 160 см	110		
	-Указатели, пиктограммы, название стендов					наличие	Да		
	-высота символов					не менее 7,5 см	10		
	-освещенность					наличие	Да		
	-размещение на высоте					не более 200 см	220		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы					наличие	Нет		
	Речевые информаторы и маяки					наличие	Да		
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2					наличие			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации					наличие	Да		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги					наличие	Нет		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки					наличие		оборудовать кабинет маркировкой со	
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений					наличие		установить рельефные таблички	
	-на кнопках управления лифта					наличие			
	-на поручнях лестниц					наличие			
	-размещение на высоте					130-140 см			
	Телефоны и таксофоны								
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)					наличие	Нет		
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)					наличие	Нет		
	-Текстофоны (текстовые телефоны)					не менее 1 шт.	0		
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами					не менее 1 шт.	0		

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

#### Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Все зоны и участки	Помещение используется на правах аренды, находится на нижнем этаже, со стороны улицы к входу имеет плавные спуски с асфальтовым покрытием, вход снабжен кнопкой вызова, табличкой по Брайлю, внутри доступна визуальная информация и звуковая электронная очередь. Предусмотрен выезд специалиста на дом.

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 03.04.2018

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от 25.06.2015

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от