



УТВЕРЖДАЮ

«20» ноября 2019 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Управление социальной защиты населения Иркутску

Адрес объекта обл. Иркутская, г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 22 А

#### *Одноэтажный пристрой к жилому 9-этажному зданию*

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м  
- часть здания 1 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 1076,9 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м  
Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта 1998  
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального \_\_\_\_\_

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

#### *Одноэтажный пристрой к жилому 9-этажному зданию*

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование

Областное государственное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения по городу Иркутску"

краткое наименование

Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

Юридический адрес организации (учреждения)

обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Донская, д. 8

Форма собственности

Государственное казенное учреждение

Территориальная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование)

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты

обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

### Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности

Объекты социальной защиты населения->Управления социальной защиты населения

Виды оказываемых услуг

Форма оказания услуг

Основание для пользования объектом

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Категории обслуживаемых инвалидов:

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 70 вместимость 23 пропускная способность \_\_\_\_\_

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту городским пассажирским транспортом: троллейбусом № 10; автобусом № 8, 23; маршрутным такси № 10, 8, 419.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

280 м.

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: 1-й перепад высот в районе магазина "Слата" до 200 см. снабжен лестницей с ширс

Их обустройство для инвалидов на коляске: \_\_\_\_\_

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

#### Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	Б

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

#### Одноэтажный пристрой к жилому 9-этажному зданию

Основание обследования: Распоряжение руководства

Дата актуальности: 12.10.2017

Обследование № 3

Анкета № 3

Раздел: Пристройка -> Вход в здание -> Вход в здание на уровне земли

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см	1.5		
	-высота внутреннего порога	к	о	с	г	не более 2,5 см	1.5		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)	к	о	с	г	признак	Да		
	-знак доступности входа	к	о	с	г	наличие	Да		
	-ширина проема в свету	к				не менее 90 см	130		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	0		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	к	о	с		наличие			
	-Габариты площадки	к				не менее 220x220 см			
	-глубина	к				не менее 220 см	300		
	-ширина	к				не менее 220 см	250		
	-Навес	к	о	с		наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие	к	о	с		наличие	Да		

	Тамбур	к				наличие	Да		
	-Габариты тамбура	к				не менее 220x180 см			
	-глубина	к				не менее 220 см	220		
	-ширина	к				не менее 180 см	300		
	-Дверной проём	к							
	-высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см	1.5		
	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см	1		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-ширина проема в свету	к				не менее 90 см	130		

Анкета № 3

Раздел Пристройка -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
37	Коридор/холл №2	к	о	с					
37	-место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или социальными местами)	к	о	с		не менее 25 м			
37	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к	о			не менее 1 ед. на этаж	1		
37	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	к	о	с		не менее 1 ед. на этаж	1		
37	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			с		не более 10 см.	0		
37	-Тактильная полоса			с		Наличие	Да		
37	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет		
37	-Наличие разворотных площадок	к				наличие			
37	-Разворотная площадка								
37	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	к				не менее 120 см	200		
37а	Коридор/холл №3	к	о	с					
37а	-место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или социальными местами)	к	о	с		не менее 25 м			
37а	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к	о			не менее 1 ед. на этаж	1		
37а	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	к	о	с		не менее 1 ед. на этаж	1		
37а	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			с		не более 10 см.	0		
37а	-Тактильная полоса			с		Наличие	Да		
37а	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет		
37а	-Наличие разворотных площадок	к				наличие			
37а	-Разворотная площадка								
37а	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	к				не менее 120 см	500		
1	Коридор/холл №1	к	о	с					





18	-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						Нет		
21	-Коридор или пандус для эвакуации №1	к	о	с	г				
21	-Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	к				не менее 1.8 м.	285		
27	-Коридор или пандус для эвакуации №2	к	о	с	г				
27	-Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	к				не менее 1.8 м.	285		
37	-Коридор или пандус для эвакуации №3	к	о	с	г				
37	-Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	к				не менее 1.8 м.	500		
37а	-Коридор или пандус для эвакуации №4	к	о	с	г				
37а	-Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	к				не менее 1.8 м.	500		

Анкета № 3

Раздел Пристройка -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
18	Обслуживание в кабинете №1								
18	-Габариты зоны сидения, глубина					не менее 120 см	120		
18	-Дверной проём								
18	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	0		
18	-высота наружного порога					не более 2,5 см	0		
18	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	90		
18	-Зона для кресла-коляски					не менее 150x150 см			
18	-глубина					не менее 150 см	160		
18	-ширина					не менее 150 см	160		
18	-Стол с высотой рабочей поверхности					60-80 см	75		
36	Обслуживание в кабинете №2								
36	-Габариты зоны сидения, глубина					не менее 120 см	120		
36	-Дверной проём								
36	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	0		
36	-высота наружного порога					не более 2,5 см	0		
36	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	80		
36	-Зона для кресла-коляски					не менее 150x150 см			
36	-глубина					не менее 150 см	160		
36	-ширина					не менее 150 см	160		
36	-Стол с высотой рабочей поверхности					60-80 см	75		

Анкета № 3

Раздел Пристройка -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)



Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
1	Санузел отдельный №1	к							
1	-Дверной проём								
1	-высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см	0		
1	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см	0		
1	-Ширина проема двери в свету	к				не менее 90 см	100		
1	-Знак доступности помещения	к				наличие	Да		
1	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	к				не менее 1 ед.	1		
1	-Кабины	к							
1	-Габариты	к				не менее 180х165 см			
1	-минимальная глубина	к				не менее 180 см	180		
1	-минимальная ширина	к				не менее 165 см	170		
1	-Закрытые кабины					наличие			
1	-высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см	0		
1	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см	0		
1	-ширина проема двери в свету	к				не менее 90 см	100		
1	-Знак доступности кабины	к				наличие	Да		
1	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	к				не менее 80х120 см			
1	-глубина	к				не менее 120 см	120		
1	-ширина	к				не менее 80 см	100		
1	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие	Да		
1	-опорные поручни	к				наличие	Да		
1	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)					30 см	30	оборудовать тактильной направляющей	
1	-Наличие писсуаров					наличие	Нет		
1	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью					30 см			
1	-Раковина	к				наличие	Да		
1	-высота раковины	к				75-85 см	80		
1	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	к				не менее 130 см	140		
1	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	к				не менее 85 см	100		
1	-опорный поручень	к				наличие	Да		

Анкета № 3

Раздел Пристройка -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность	Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
-----------------------	--------------------------------	-------------	----------	----------------------	------------------------------

плану ы и		К О С Г				величина	Содержание	Вид работ
		1	2	3	4			
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги					наличие	Да	
	-Надписи					наличие	Да	
	-высота прописных букв					не менее 2 см	2	
	-освещенность					наличие	Да	
	-размещение на высоте					не более 160 см	130	
	-Указатели, пиктограммы, название стендов					наличие	Да	
	-высота символов					не менее 7,5 см	10	
	-освещенность					наличие	Да	
	-размещение на высоте					не более 200 см	130	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы					наличие	Нет	
	Речевые информаторы и маяки					наличие	Нет	
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2					наличие		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации					наличие	Нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги					наличие	Да	
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки					наличие	Да	оборудовать кабинет маркировкой со
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений					наличие	Да	установить рельефные таблички
	-на кнопках управления лифта					наличие	Нет	
	-на поручнях лестниц					наличие	Нет	
	-размещение на высоте					130-140 см	130	
	Телефоны и таксофоны							
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)					наличие	Нет	
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)					наличие	Нет	
	-Текстофоны (текстовые телефоны)					не менее 1 шт.	0	
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами					не менее 1 шт.	0	

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

#### Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1	Все зоны и участки	Помещение имеет условную доступность для инвалидов - колясочников и других мломобильных групп населения, но посещается данными группами граждан крайне редко. Вход снабжен кнопкой вызова специалиста - помощника, снабжен табличкой Брайля, внутри доступна визуальная информация, предусмотрен вызов специалиста на дом
---	--------------------	---

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
 в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)* :

Согласование \_\_\_\_\_  
 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
*(наименование сайта, портала)*

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 12.10.2017
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от 25.06.2015
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_